

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ

осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки подготовительной к школе группы. Воспитатель Манькова Н. М.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Домики игровые деревянные		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	
7	Колеса резиновые			
8	Брус деревянный			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

З.Н. Осипова

Ю.В. Федоровских

Г.Н. Сергеева

А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ
осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки подготовительной к школе группы. Воспитатель

Чепчугова Л. В.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Домики игровые деревянные		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	
7	Колеса резиновые			
8	Брус деревянный			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

_____ З.Н. Осипова
_____ Ю.В. Федоровских
_____ Г.Н. Сергеева
_____ А.В. Кошевой

АКТ

осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки старшей дошкольной группы. Воспитатель Пичугина С. В.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Домики игровые деревянные		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	
7	Колеса резиновые			
8	Брус деревянный			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

_____ З.Н. Осипова
_____ Ю.В. Федоровских
_____ Г.Н. Сергеева
_____ А.В. Кошевой

АКТ

осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДООУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки старшей дошкольной группы. Воспитатель Захарова Г. А.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Домики игровые деревянные		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	
7	Колеса резиновые			
8	Брус деревянный			





Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии:  Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

 З.Н. Осипова
 Ю.В. Федоровских
 Г.Н. Сергеева
 А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ
осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки средней дошкольной группы. Воспитатель Алферьева А. А.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Домики игровые деревянные		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

З.Н. Осипова

Ю.В. Федоровских

Г.Н. Сергеева

А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ

осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки средней дошкольной группы. Воспитатель Дюкова С. В.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Домики игровые деревянные		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

З.Н. Осипова

Ю.В. Федоровских

Г.Н. Сергеева

А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ

осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки младшей дошкольной группы. Воспитатель Сергеева Г. Н.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Домики игровые деревянные		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

_____ З.Н. Осипова
_____ Ю.В. Федоровских
_____ Г.Н. Сергеева
_____ А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ

осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки младшей дошкольной группы. Воспитатель

Семидоцкая А. А.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Домики игровые деревянные		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

_____ З.Н. Осипова
_____ Ю.В. Федоровских
_____ Г.Н. Сергеева
_____ А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ

осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной дошкольной группы компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта (4-7 лет). Воспитатель Рякова О. А.

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность твердая, утрамбованная, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др), отсутствует ударопоглощающее покрытие в местах расположения игрового и спортивного оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
2	Песочница деревянная		повреждений нет	
3	Лестница для лазания металлическая		повреждений нет	
4	Качели металлические		повреждений нет	
5	Корабль деревянный		повреждений нет	
6	Горка деревянная		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

_____ З.Н. Осипова
_____ Ю.В. Федоровских
_____ Г.Н. Сергеева
_____ А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ
осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки Первой младшей группы (воспитатель Ефименко М. И.)

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная		повреждений нет	
2	Стол деревянный		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 3 шт.		повреждений нет	
4	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
5	Песочница деревянная (зонт выносной)		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии:



Л.В. Сабирова

Члены комиссии:



З.Н. Осипова

Ю.В. Федоровских

Г.Н. Сергеева

А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ

осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабинова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДООУ

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки группы раннего возраста (воспитатель Валова Н. В.)

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная		повреждений нет	
2	Стол деревянный		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 3 шт.		повреждений нет	
4	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
5	Песочница деревянная (зонт выносной)		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии:



Л.В. Сабинова

Члены комиссии:



З.Н. Осипова

Ю.В. Федоровских

Г.Н. Сергеева

А.В. Кошевой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28 «Колокольчик»
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Спортивная 6-1
тел.: 8(34364) 3-16-06, e-mail: dou28@bk.ru

АКТ
осмотра и проверки оборудования и безопасности игровых площадок возрастных групп, их готовности к использованию в летний период 2021 года.

от «19» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Председатель – Сабирова Л.В., заведующий

Члены комиссии:

Осипова З. Н. – старший воспитатель

Сергеева Г. Н. – воспитатель, председатель профкома ДОО

Федоровских Ю.В. – заместитель руководителя по АХЧ, инспектор по охране труда и ТБ

Кошевой А. В. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки группы раннего возраста (воспитатель Черепанова И. Г.)

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Машина деревянная		повреждений нет	
2	Стол деревянный		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные – 3 шт.		повреждений нет	
4	Веранда- Теневой навес металлический		повреждений нет	
5	Песочница деревянная (зонт выносной)		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Территория безопасна для организации всех видов детской деятельности на открытом воздухе.

Председатель комиссии: _____ Л.В. Сабирова

Члены комиссии:

_____ З.Н. Осипова
_____ Ю.В. Федоровских
_____ Г.Н. Сергеева
_____ А.В. Кошевой